

20	Instalasi Labor							0	Sudah diperbaiki	OK
21	Instalasi Radiologi	Perbaikan jaringan air bersih washtafel	1					1	Sudah diperbaiki	OK
22	Apotek Central									
23	MR									
24	Selasar									
25	Gas medis	Perbaikan jaringan air bersih kamar mandi					1	1	Sudah diperbaiki	OK
26	Gerbang RS									
27	Pemularasan Jenazah									
28	Incenerator									
29	IPAL/IPLRS	Perbaiki jaringan air bersih kran washtafel			1			1	Sudah diperbaiki	OK
		Perbaiki blower IPAL					1	1	Sudah diperbaiki	OK
		Perbaiki pompa IPAL					3	3	Sudah diperbaiki	OK
30	Gedung Kantor									
31	BPJS									
32	Loket Keuangan									
33	Pos satpam									
34	Parkir RS									
35	WC Umum RS									
36	Mushallah RS									
37	Brangkar									
38	R. Hemodialisa	Perbaikan jaringan air bersih washtafel	1					1	Sudah diperbaiki	OK
		Perbaikan jaringan air bersih kamar mandi			1			1	Sudah diperbaiki	OK
		Perbaikan jaringan air bersih Ruang peralatan				1		1	Sudah diperbaiki	OK
39	RS	Perbaikan jaringan air bersih	1					1	Sudah diperiksa	OK
		Pemeriksaan kimia & bakteriologis air bersih	1	1	1		1	4	Sudah diangkut	OK
		Pemeriksaan kimia & bakteriologis air limbah	1	1	1		1	4	Sudah diperbaiki	OK
		Pengangkutan & pemusnahan limbah B3		1	1		1	3	Sudah diangkut	OK
						7	4	13	44	



Paman, 01 Juli 2021

Ka. IPLRS

Afwan, SKM

NIP : 196905111993031003